


Ducato II Jumper Boxer 2.5 lub 1.9TD



2.5D 63kW 84KM IVECO 8140.67 uszkodzony silnik 1.9TD 66kW 90KM PSA DHX (XUD9T) uszkodzona skrzynia biegów

Ocena Nie ma jeszcze oceny

Cena

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Recenzje

Nikt jeszcze nie ocenia? tego produktu.